

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

TITULO DE INTERVENCIÓN		MEDIDAS INICIALES						IMPACTO			TIPO INTERVENCIÓN		MEDIDAS PROYECTADAS		PRESUPUESTO		
UBICACIÓN	OBSERVACION	LONGITUD APROX (m)	ANCHO (m)	PERIMETRO APROX (m)	AREA [m²]	INDICADOR Kfz	VIVIENDAS	HOGARES	POBLACIÓN	Slmp	Intervención	Viabilidad	Ancho diseño Proyectado (m)	Long diseño Proyectado (m)	A todo Costo Proyectado (\$/ml)	Costo Total Proyectado por tramo (\$)	% Ppto
ANDEINES AVENIDA UNIVERSITARIA	NO EXISTE ANDEIN, ES UN LOTE VALUADO CON ESPACIO DE 0.81M HASTA EL BORDE DE LA CERCA	57.77	0.85	115.53	48.37	1	134	100	288	1.09%	N	Hacer	0.50	73.76	\$ 208,581	\$ 21,285,734	0.96%
CARRERA 9 CON CALLE 14 Y 16	ANDEIN EN REGULAR ESTADO, SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DEL CENTRO HISTORICO POR LO QUE DEBE SER INFORMADO AL MINISTERIO DE CULTURA	26.86	0.95	53.72	24.48	5	101	83	253	0.96%	R	Hacer	0.93	26.86	\$ 312,196	\$ 8,385,597	0.38%
BARRIO LA FUENTE	NO EXISTE ANDEIN	26.72	1	53.43	25.71	9	216	200	666	2.53%	N	Hacer	1.00	26.72	\$ 306,038	\$ 8,177,330	0.37%
BARRIO LA FUENTE	NO EXISTE ANDEIN	28.02	1	56.05	27.02	9	216	200	666	2.53%	N	Hacer	1.00	28.02	\$ 306,038	\$ 8,575,179	0.39%
BARRIO LA FUENTE	SECTORES CON ANDEIN Y CON ABRANDADO	28.48	1	56.97	27.48	9	216	200	666	2.53%	A	Hacer	1.00	28.48	\$ 133,064	\$ 3,769,676	0.17%
BARRIO LA FUENTE	ANDEIN EN REGULAR CONDICION	31.37	1	62.74	30.37	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.00	31.37	\$ 320,768	\$ 10,062,484	0.45%
BARRIO LA FUENTE	ANDEIN EN REGULAR CONDICION	30.09	1	60.17	29.08	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.00	30.09	\$ 320,768	\$ 9,651,901	0.43%
BARRIO LA FUENTE	ANDEIN EN REGULAR CONDICION	37.82	1	75.64	36.82	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.00	37.82	\$ 320,768	\$ 12,131,436	0.55%
BARRIO LA FUENTE	ANDEIN EN REGULAR CONDICION	105.31	1	210.69	101.33	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.00	105.34	\$ 320,768	\$ 33,769,673	1.52%
BARRIO LA FUENTE	ANDEIN EN REGULAR CONDICION	30.4	1	60.8	29.39	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.00	30.40	\$ 320,768	\$ 9,751,339	0.40%
LA GLORIETA "HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 793-15.	NO HAY ANDEIN, HAY 1M HASTA EL BORDE DE LA CERCA	140.74	1	201.49	139.73	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	1.00	140.74	\$ 306,038	\$ 43,071,761	1.94%
BARRIO LA FUENTE	ANDEIN EN REGULAR CONDICION	124.65	1.2	249.29	148.13	9	216	200	666	2.53%	R	Hacer	1.30	124.65	\$ 358,332	\$ 44,666,121	2.01%
CALLE 24 ENTRE CARRERAS 7 Y 8	ANDEIN EN REGULAR ESTADO	122.91	1.38	245.81	167.7	7	748	646	1738	6.60%	R	Hacer	1.40	122.91	\$ 395,998	\$ 48,672,136	2.19%
LA GLORIETA "HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 793-15.	ANDEINES EN PESIMAS CONDICIONES	211.63	1.5	423.26	315.17	10	151	92	221	0.84%	R	Hacer	1.50	211.63	\$ 414,677	\$ 87,758,170	3.94%
LA GLORIETA "HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 793-15.	EN ALGUNOS SECTORES NO HAY ANDEIN, SE PODRIA PROYECTAR ANDEINES DE HASTA 1.5M, SE ENCUENTRA AL LADO DEL MARCO ROCOSO DE LA MARIA	216.52	1.5	433.01	317.81	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	1.50	216.52	\$ 393,327	\$ 85,163,070	3.83%
LA GLORIETA "HASTA LA NORMAL FEMENINA, VÍA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 793-15.	ANDEIN DETERIORADO, SE PODRIA AMPLIAR	61.09	1.5	128.18	93.88	10	151	92	221	0.84%	R	Hacer	1.50	61.09	\$ 414,677	\$ 26,576,672	1.19%
ANDEINES AVENIDA UNIVERSITARIA	NO EXISTE ANDEIN, ES UN LOTE VALUADO CON ESPACIO DE 1.15M HASTA EL BORDE DE LA CERCA	316.61	1.5	673.23	385.76	1	131	100	288	1.09%	N	Hacer	1.50	316.61	\$ 393,327	\$ 132,397,671	5.95%
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEIN EN REGULAR CONDICION	97.4	1.7	194.81	167.68	8	94	78	224	0.85%	R	Hacer	1.70	97.40	\$ 452,343	\$ 44,058,233	1.98%
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEIN EN REGULAR CONDICION	59.29	1.7	110.50	97.69	8	91	78	221	0.85%	R	Hacer	1.70	59.29	\$ 452,343	\$ 26,019,432	1.21%
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDEIN EN REGULAR CONDICION	72.49	1.7	144.97	120.32	8	94	78	221	0.85%	R	Hacer	1.70	72.49	\$ 452,343	\$ 32,750,363	1.47%

BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDESEN REGULAR CONDICION	97.07	1.7	162.11	8	94	78	224	0.85%	R	Hacer	1.70	97.07	\$ 452,343	\$ 43,508,960	1.97%
BARRIO SANTA INES CALLE 41 ENTR AV UNIVERSITARIA Y CARRERA 5	ANDESEN EN REGULAR CONDICION	96.31	1.7	192.61	8	94	78	224	0.85%	R	Hacer	1.70	96.31	\$ 452,343	\$ 43,565,179	1.96%
CALLE 41 ENTRE LA CARRERA 6 (AVENIDA NORTE) Y LA CARRERA 5 EN ANDESEN DE LOS DEL BARRIO SANTA INES DE TUNJA	ANDESEN EN BUEN ESTADO, CONSTRUCCION RECIENTE, ANCHO DE LA CALLE 6M DESTANDADA SE DEBE REVISAR LA PARTE DE LA VIA YA QUE EL ALCANCE NO PERMITIRIA INTERVENIR EN LA VIA	38.9	1.8	77.8	2	414	369	1053	4.13%	R	Hacer	1.85	38.9	\$ 480,594	\$ 18,695,089	0.84%
BARRIO PORTAL DE ORIENTE AL BARRIO LOS PATRIOTAS, REMANSO LOS PATRIOTAS	ANDESEN EN BUEN ESTADO, CONSTRUCCION RECIENTE, ANCHO DE LA CALLE 6M DESTANDADA SE DEBE REVISAR LA PARTE DE LA VIA YA QUE EL ALCANCE NO PERMITIRIA INTERVENIR EN LA VIA	78.39	1.85	156.78	4	555	494	1523	5.78%	A	Hacer	1.85	78.39	\$ 243,960	\$ 3,903,355	0.18%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79-3 -15	NO EXISTE ANDESEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDESEN DE 1.85M	362.91	1.85	725.83	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	1.85	362.91	\$ 455,453	\$ 165,248,279	7.43%
BARRIO PORTAL DE ORIENTE AL BARRIO LOS PATRIOTAS, REMANSO LOS PATRIOTAS	ANDESEN EN BUEN ESTADO, CONSTRUCCION RECIENTE, ANCHO DE LA CALLE 6M DESTANDADA SE DEBE REVISAR LA PARTE DE LA VIA YA QUE EL ALCANCE NO PERMITIRIA INTERVENIR EN LA VIA	78.51	2	157.02	4	555	494	1523	5.78%	A	Hacer	2.00	78.51	\$ 263,837	\$ 2,110,697	0.09%
ANDESEN VIA VIADUCTO Y GLORIETA DEL GOBERNADOR	NO EXISTE ANDESEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDESEN DE 2M	102.75	2	813.40	3	502	476	1511	5.86%	N	Hacer	2.00	102.75	\$ 480,717	\$ 195,492,992	8.83%
ANDESEN VIA VIADUCTO Y GLORIETA DEL GOBERNADOR	NO EXISTE ANDESEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDESEN DE 2M	211.42	2	422.84	3	502	476	1511	5.86%	N	Hacer	2.00	211.42	\$ 480,717	\$ 101,633,141	4.57%
ANDESEN VIA VIADUCTO Y GLORIETA DEL GOBERNADOR	NO EXISTE ANDESEN, SE PODRIA PROYECTAR UN ANDESEN DE 2M	279.60	2	459.31	3	502	476	1511	5.86%	N	Hacer	2.00	279.60	\$ 480,717	\$ 110,413,008	4.96%
BARRIO LA FUENTE	ANDESEN EN BUEN ESTADO CON SECTOR SIN ANDESEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDESEN DE 2M	116.4	2	232.79	9	216	200	665	2.53%	A	Hacer	2.00	116.4	\$ 263,837	\$ 30,710,641	1.38%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79-3 -15	EXISTE ANDESEN DE 1M APROXIMADO EN LAS CONDICIONES, SE PODRIA CONTENIPLAN REHACER ANDESEN DE HASTA 2M	156.45	2	312.91	10	151	92	221	0.84%	R	Hacer	2.00	156.45	\$ 508,688	\$ 79,594,289	3.50%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79-3 -15	NO HAY ANDESEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDESEN DE HASTA 2M	58.83	2	117.66	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	2.00	58.83	\$ 480,717	\$ 28,280,568	1.27%
LA GLORIETA* HASTA LA NORMAL FEMENINA, VIA TUNJA- BUCARAMANGA; CARRERA 6 N° 69-2 A 69-100 Y CALLE 79-3 -15	NO HAY ANDESEN, SE PODRIA PROYECTAR ANDESEN DE 2M O MAS PERO SE ENCUENTRA EN ZONA DE PARADA PARA CAMIONES Y SOLO SE PODRIA REALIZAR ANDESEN HASTA ANTES DEL DESVIO HACIA INMEDIATAMENTE DEBIDO A LA INMEDIATAMENTE DEL TERRENO	291.83	2	589.65	10	151	92	221	0.84%	N	Hacer	2.00	291.83	\$ 480,717	\$ 141,729,727	6.37%

